



Zlecniodawca:

GMINA WIELISZEW
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1
05-135 Wieliszew



Wykonawca:

MAXDROGI BIELSKO-BIAŁA
D.Rakoczy, K.Skotnicka-Rakoczy S.C.
ul. Lenartowicza 37/1
43-300 Bielsko-Biała

**STAN TECHNICZNY PRZEPUSTÓW
WIDOCZNYCH Z POZIOMU DROGI
O ŚWIETLE OTWORU MNIEJSZYM NIŻ 150 CM
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W CIĄGU DRÓG GMINNYCH**

ZARZĄDCA DROGI:	Wójt Gminy Wieliszew
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:	22.02.2023r.

SPORZĄDZIŁ:

1. Wprowadzenie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przepusty o świetle otworu poniżej 150 cm stanowią integralną część drogi i ich stan poddawany jest kontroli przy wykonywaniu przeglądu drogi.

Zarządcy przypomina się o:



- wykonywaniu lustracji oraz systematycznych prac porządkowych i utrzymaniowych,
- okresowej konserwacji, remontach lub wymianie skorodowanych, uszkodzonych i zniszczonych elementów obiektu.

2. Ocena stanu przepustów

W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje uszkodzeń przepustów oraz wyszczególniono rodzaje prac jakie należy podjąć, aby poprawić stan techniczny przepustu.

Rodzaj uszkodzenia przepustu:	Zaleca się:
Zarośnięty przez roślinność	Wycinka roślinności.
Zanieczyszczony	Oczyszczenie oraz udrożnienie przepustu.
Niedrożny	Udrożnienie przepustu.
Zamulony	Oczyszczenie oraz udrożnienie przepustu.
Zasypany	Oczyszczenie oraz udrożnienie przepustu.
Uszkodzona konstrukcja przepustu	Dokonać naprawy uszkodzonej konstrukcji przepustu.
Zarwany przepust	Przebudować przepust.

W przypadku oceny stanu przepustu „brak zastrzeżeń” oznacza to, że przepust spełnia swoją funkcję i nie posiada znacznych uszkodzeń oraz zanieczyszczeń.

Lp.	Numer drogi	Kilometr	Stan przepustu	Dokumentacja fotograficzna uszkodzonych przepustów
1	180316 W	0+266	zanieczyszczony przepust	
2	180510 W	3+609	zarośnięty przez roślinność przepust	
3	180515 W	0+329	brak zastrzeżeń	
4	180517 W	1+352	brak zastrzeżeń	
5	180518 W	1+444	brak zastrzeżeń	